

2. Lehrjahr – Fachbereich Veredlung Für Produktveredler und Maschinen- und Anlagenführer

1. Block

KW 38	14.09	bis	18.09.09
KW 39	21.09	bis	25.09.09
KW 40	28.09	bis	02.10.09

Sicherheitsbelehrung und Arbeitsschutz

Demontage von Maschinen

Bleichen

- Bleichparameter

2. + 3. Block

KW 47	16.11	bis	20.11.2009
KW 48	23.11	bis	27.11.2009
KW 2	11.01	bis	15.01.2010
KW 3	18.01	bis	22.01.2010

Bleichen

- Stabilisatoren
- Bleichmethoden
- Bleichmittel

Führen von Produktionsmaschinen

- Spannrahmen
- Softstream
- HT-Baum
- Jet
- Tumbler
- Haspelkufe

Umwelttechnik

4. + 5. Block

KW 12	22.03	bis	26.03.2010
KW 13	29.03	bis	02.04.2010
KW 14	05.04	bis	09.04.2010
KW 23	07.06	bis	11.06.2010
KW 24	14.06	bis	18.06.2010

Führen von Produktionsmaschinen

- Softstream
- HT-Baum
- Jet
- Tumbler
- Haspelkufe
- Spannrahmen
- Aufdämpfen
- Trocknen, Trocknen auf RF
- Kondensieren
- Thermofixieren

Mechanik

- Getriebetechnik

Kontinueanlagen